




Res. 3- Kızılıoren Hanı Yanındaki Yapı. Güney ve doğu cepheleri.



Res. 4- Kızılıoren Hanı Yanındaki Yapı. Taçkapı.



Res. 5- Kızılıoren Hanı Yakınındaki Yapı. Doğu sahlinin güneye doğru görüntüsü.




Res. 6- Kızılıoren Hanı Yakınındaki Yapı. Doğu sahlinin kuzey ucunda, çatıya çıkan merdiven.



Res. 7- Kızılören Hanı Yakınındaki Yapı. Batı sahlinin güney ucundaki mihrab.




Res. 8- Kızılören Hanı Yakınındaki Yapı. Doğu cephesindeki pencere




Res. 9- Kızılıoren Hanı Yakınındaki Yapı. Batı cephesindeki pencere.



Res. 10- Kızılıoren Hanı Yakınındaki Yapı. Sürgü deliklerinden biri.



Res. 11- Kızılören Hanı Yakınındaki Yapı. Batı penceresindeki sürgü deliklerinden biri.



Res. 12- Kızılören Hanı Yakınındaki Yapı. Payelerden biri üzerindeki hayvan bağlama deliklerinin izleri.